Informacje dot. rozdzielacza sygnałów prędkości

Aby pobór myta w systemie automatycznym przebiegał właściwie, do urządzenia pokładowego (OBU) musi dotrzeć prawidłowy sygnał prędkości (impuls v). Z uwagi na to, że w wielu pojazdach stosuje się liczne urządzenia dodatkowe obciążające sygnał prędkości, może dojść do przeciążenia wyjścia sygnału i w rezultacie obniżenia jego jakości. W ten sposób zniekształcony sygnał, nie będzie prawidłowo rozpoznany, co w konsekwencji prowadzi do zakłóceń w działaniu zainstalowanych urządzeń (w tym również urządzenia OBU). W takich przypadkach niezbędne jest zamontowanie wzmacniacza/rozdzielacza. Koszty zakupu i montażu ponosi użytkownik.

W urządzeniach pokładowych dopuszcza się stosowanie następujących rozdzielaczy impulsów:

Producent	Typ	Numer zamów.
Mannesmann Kienzle	2156.50 140100	051068
Siemens VDO	2156.50 140200	028016
Autometer		4.92.210
Matt	PS 4 (rozdzielacz)	10.PS40.0000
Matt	PS 4 A (rozdzielacz+wzmacniacz)	10.PS4A.0000

Informacji w sprawie nabywania i prawidłowej instalacji urządzeń należy zasięgnąć bezpośrednio u producenta.

TH 1204-8-PL

©Toll Collect GmbH - Version 1.0 - Ausgabe 12/2004